









Installation de WorkNC


<p>Choisir la version de WorkNC voulu : \\servarchives\Temp_informatique\HEXAGON\WorkNC</p>	
<p>Exécuter le setup dans le dossier de votre version</p>	
	
	



Vous avez installé WorkNC et Designer Companion


Configuration de WorkNC

À la fin de l'installation, Cocher
Configurer WorkNC



C:\bd_WorkNC\

J:\




G:\pospro\

K:\

G:\pospro\5axismachines\

K:\




G:\standard\clampslib\

G:\standard\machine_context\

H:\

G:\Gammes\



Configuration WORKNC

Environnement Postprocesseur **Préférences** Outil Config

Description
Saisie des paramètres par défaut pour votre configuration

Configuration

Unités de travail mm pouces

Dimension Rayon Diamètre

Langue Français (fra)

Mode batch Actif

Serveur de batch sur localhost

Nb de fenêtres 1

Bibliothèque de fixations G:\standard\clampslib\

Bibliothèque de contextes d'usinage G:\standard\machine_context\


Fichiers surfaces dans H:\

Répertoires gammes dans g:\Gammes\

Quitter Aide Appliquer

G:\Bd_Outils\

G:\standard\



Configuration WORKNC

Environnement Postprocesseur Préférences **Outil** Config

Description
Définition de la bibliothèque d'outils utilisée et du répertoire porte-outil

Bibliothèque d'outils

WncToolLibrary G:\Bd_Outils\

Porte-outil

Fichiers porte-outils dans G:\standard\


Génération de la documentation

Documentation HTML dynamique


Quitter Aide Appliquer

Gestion des licences

Si WorkNC est déjà installé, lancer l'exécutable gestionnaire de licences : <C:\Program Files\Hexagon\WORKNC 2023.1\cls>




Mettre en place le bon serveur, ajouter **servwNC**
Écrire **servwNC** dans Host name server, puis cliquer sur test server




Une fois le serveur trouvé, sélectionnez-le et cliqué sur Add server, puis fermez la fenêtre

Sélectionnez-le dans la liste puis cliqué sur Change active server
Cliquez sur oui vous êtes sûr de vouloir changer de serveur
Une fois fait l'étoile devant **servwNC** devient une croix verte



Cliquer sur Configure Network Licences
Passer à gauche les éléments suivants



Maintenant lancé WorkNC vous devriez avoir une licence

Si toutes les licences sont utilisées un message d'erreur s'affichera, c'est normal.

Ouvrir \\servarchives\Temp_informatique\HEXAGON\WorkNC\Config_WorkNC\Viewer
Copier les dossiers shopflooreditor et viewer

Ouvrir <C:\Program Files\Hexagon\WORKNC 2024.1\config>
Coller les deux dossier (fusionner-remplacer)

Ouvrir \\servarchives\Temp_informatique\HEXAGON\WorkNC\Config_WorkNC\Viewer
Copier le dossier intsite

Ouvrir <C:\ProgramData\WORKNC\2024.1.2429\client>
Coller le dossier